



Objednatel:

Ing. Jan Pavlíček
Kostelní 1470/4
170 00 Praha 7
IČO - 15924505

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ
NEMOCNICE
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

POSUDEK

o stanovení ceny motorového vozidla

Značka a typ:	VW TRANSPORTER
SPZ:	2A5 3634
Účel vyžádání posudku:	Stanovení ceny.
Termín vypracování posudku:	7.3.2023
Doba, ke které je cena na motorovém vozidle stanovena:	7.2.2023
Počet listů:	5
Počet stran přílohy:	0
Počet předaných vyhotovení:	2
Počet fotografií:	0

Úvod:

Úkolem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny vozidla.

Použité podklady:

Znalecký standard č. I/2022, ceníky ČP, autokatalog, a www.nelevnejsipneu.cz.

Nález:**Identifikace:**

Značka a typ vozidla:	VW TRRASPORTER
Druh vozidla:	Osobní automobil sanitní M1
Technický průkaz série, číslo:	UF 887883
Osvědčení o TP platné do:	neplatné
Výrobní číslo vozidla / rok výroby:	WV2ZZZ70Z3H113040/03
Druh, objem, výkon motoru:	Čtyřdobý motor, 2461ccm, 65 kW
Barva:	ŠEDÁ
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	195,70 R 15 C 104/102 C
SPZ:	8U1 2233
Datum prvního uvedení do provozu:	28.7.2014
Držitel vozidla:	ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 IČ: 61383082
Počet předchozích držitelů:	Není známo
Stav počítáče ujetých km:	585087
Ujeté km podle odhadu (sdělení):	585087

Údaje o opravách a poškozeních:

Uvažováno, že na vozidle byly prováděny pouze běžné opravy a údržba a že vozidlo nebylo v minulosti poškozeno.

Výbava vozidla:

Výbava vozidla odpovídala vyhlášce 341/02 Sb.

Prohlídka vozidla:

Prohlídka nebyla provedena.

Předpokládaný technický stav jednotlivých skupin vozidla:**Motor + Spojka**

Nadměrný únik oleje, Vadné vstřikovací čerpadlo, malá komprese,

Převodovka, rozvodovka

Zvětšený únik oleje, nepřesné řazení, vadná spojka, poškozené synchrony.

Zadní náprava

Zkorodované nosné prvky, poškozené uložení.

Přední náprava + mech. řízení

Zvětšené vůle v kloubech a čepech, nápravnice poškozená korozí.

Skříň karoserie

Drobná poškození v podvozkové části, hloubková koroze nosných dílů, vnější poškození po kolizích.

Výbava karoserie

Vadné tlumiče, poškozené výfukové potrubí, poškozené nárazníky, částečně nefunkční elektroinstalace.

Pneumatiky:**Výchozí cena pneumatik:**

Název	Typ	Výchozí cena
Levá přední	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč
Pravá přední	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč
Levá zadní	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč
Pravá zadní	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč
Rezerva	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč

Celková výchozí cena pneumatik: HNPP = Kč 11770,--

Pneumatiky na vozidle:

Název	Typ	Cena nové	TH%	Časová cena
Levá přední	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč	10	235-- Kč
Pravá přední	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč	10	235-- Kč
Levá zadní	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč	10	235-- Kč
Pravá zadní	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč	10	235-- Kč
Rezerva	195/70 R15 104/102 C	2 354,00 Kč	10	235-- Kč

Celková časová cena pneu na vozidle: HČPV = Kč 1177,--

Mimořádná výbava na vozidle:

Mimořádná výbava nebyla uvažována.

Posudek:

Výpočet technické hodnoty vozidla:

Výpočet základní amortizace:

Na žádné skupině nebyla provedena CO.

Vozidlo jako celek:

Doba provozu:	20 let	ZAD = 90%
Počet ujetých km:	585087	ZAP = 90%
Aritmetický průměr:		ZA = 90%

Výpočet zbytkové užitnosti vozidla:

Název	VU%	ZA%	Tstav%	HN%	ZU%	HČ%
Motor + Spojka	100	90	-75	0,25	20	0,5
Převodovka, rozvodovka	100	90	-75	0,25	7	0,18
Zadní náprava	100	90	-75	0,25	4	0,1
Přední náprava + mech. Řízení	100	90	-75	0,25	9	0,23
Skříň karoserie	100	90	-75	0,25	27	0,68
Výbava karoserie	100	90	-75	0,25	33	0,83

Hodnota časová vozidla**HČ = 2,52%****Výchozí cena vozidla:**

Výše výchozí ceny vozidla
Cena stanovena autokatalogu.

CN = Kč 1250000,--

Výpočet časové ceny vozidla:

Výchozí cena	CN	1250000 Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	HČPP	11770Kč
Redukovaná cena vozidla	CR	1238230 Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	HČ	2,52%
CR x HČ		31204Kč
Časová cena pneu na vozidle	HČPV	1177 Kč
Časová cena mimořádné výbavy	ČCMV	0 Kč
Hodnota časová vozidla	HČT	32380 Kč

Stanovení obvyklé ceny vozidla:

Koeficient prodejnosti vozidla

KP = 0,45

Zdůvodnění koeficientu prodejnosti vozidla: Koeficient prodejnosti vozidla vychází z průměrných prodejních cen přibližně stejně starých vozidel v prodejnách ojetých vozidel na území Prahy a okolí v uvedené době.

Obvyklá cena vozidla

COB = HČT x KP = 14 571,-- Kč

Po zaokrouhlení:**COB = 15 000,-- Kč**

Slovy: Patnáctisíckorunčeských

Poznámka: Všechny ceny jsou uvedeny s DPH!

Znalecká doložka

Tento posudek jsem podal, vědom si následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku dle § 127a občanského soudního řádu.

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 13.1.1992 pod č.j. Spr. 1806/91 pro základní obor ekonomika – oceňování motorových vozidel, strojírenství – všeobecné, doprava – silniční a městská.

Znalecký posudek je zapsán pod číslem 005890/2023.

V Praze dne 9.2.2023



Jan Pavlíček

Ing. Jan Pavlíček